

# CAPSTAN *Seilwinde*

Anhang zur Honda betriebenen Winde SP-OHC

Abb.1  
Um Verletzungen des Windenbetreibers durch Seilrückschläge zu verhindern, wurden zwei sog. Antirückschlagsstangen eingebaut (70a und 70b in der Abb.). Diese Stangen müssen während dem Bedienen der Winde an Ort bleiben. Als weitere Sicherheitsmassnahme wird beim Betrieb der Maschine empfohlen, mindestens „fünf Fuss“ seitlich der Winde zu stehen,





Abb.2  
Als Zusatz ist bei der SP-OHC Winde eine Drosselregelung (1) und ein Notaus-Schalter (2) eingebaut.